

Số: 28/NQ-HĐND

Mường Tè, ngày 21 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt chủ trương, danh mục và kế hoạch vốn bảo dưỡng,
sửa chữa tài sản công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ
KHÓA XXI, KỶ HỌP THỨ MƯỜI MỘT**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Xét Tờ trình số 2407/TTr-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương, danh mục và kế hoạch vốn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 233/BC-HĐND ngày 15/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương, danh mục và kế hoạch vốn bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2024, với một số nội dung chính như sau:

1. Tổng số danh mục dự án là: 32 dự án
2. Kinh phí đầu tư dự kiến phân bổ năm 2024: 17.880,351 triệu đồng (Số tiền bằng chữ: Mười bảy tỷ, tám trăm tám mươi triệu, ba trăm năm mươi một nghìn đồng).

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè khóa XXI, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Vàng Văn Thắng

DANH MỤC SỬA CHỮA, BẢO TRÌ CẤP TỈNH, CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT TỰ NGUỒN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND, ngày 21 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Mường Tè)



ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung		Quy mô dự kiến sửa chữa	TMDT dự kiến	Dự kiến kinh phí năm 2024	Chu đầu tư/Đơn vị qua lý thực hiện
1	2	3	4	5	6	6
	Tổng cộng			29.149,729	17.880,351	
A	Chỉ sự nghiệp kinh tế			24.249,729	15.920,351	
I	Sự nghiệp đảm bảo Giao thông			4.520,000	4.520,000	
1	Duy tu, bảo dưỡng đường huyện và liên xã	123,61 Km		1.854,000	1.854,000	Phòng KT&HT huyện
2	Duy tu, bảo dưỡng đường liên bản và các nhánh	413,09 Km		2.066,000	2.066,000	
3	Sửa chữa, Bảo dưỡng đường và cầu treo dân sinh năm 2024			600,000	600,000	
II	Sự nghiệp Thủy lợi			4.973,729	4.047,729	
1	Sửa chữa thủy lợi Su Lô A Chè + Khu Tú, xã Thu Lãm	- TL Su Lô A Chè: Đầu mối bị đất đá vùi lấp, hệ thống kênh bị sạt lở, vùi lấp, vỡ thành kênh, thủng đáy kênh rò rỉ nước, đã làm giảm khả năng tưới tiêu cho diện tích khoảng 5ha, lúa 01 vụ. - TL Khu Tú: Đầu mối bị đất đá vùi lấp, hệ thống kênh bị sạt lở, đất vùi lấp kênh, vỡ thành kênh, thủng đáy kênh rò rỉ nước, một số đoạn bị hư hỏng nhân dân khắc phục tạm bằng kênh đất	- TL Su Lô A Chè: Thanh thải dòng chảy khu vực đầu mối, sửa chữa đoạn kênh bị hư hỏng - TL Khu Tú: Thanh thải dòng chảy khu vực đầu mối, sửa chữa, gia cố đoạn kênh bị hư hỏng, rò rỉ, xử lý những điểm sạt lở.	1.600,000	1.280,000	Phòng NN&PTNT huyện
2	Sửa chữa thủy lợi Chồ Cừ, xã Ka Lăng	Đầu mối đã bị xuống cấp, hệ thống kênh bị sạt lở trôi, gãy kênh, đất vùi lấp kênh, vỡ thành kênh, thủng đáy kênh rò rỉ nước	Sửa chữa đầu mối; sửa chữa, gia cố đoạn kênh bị hư hỏng, rò rỉ, xử lý những điểm sạt lở.	550,000	440,000	
3	Sửa chữa thủy lợi Huổi Ma Tai, xã Bum Nưa; thủy lợi Seo Hai + Năm Lọ, xã Can Hồ	- Thủy lợi Huổi Ma Tai: Đầu mối đã bị xuống cấp, bị vùi lấp; hệ thống kênh bị sạt lở trôi, gãy kênh, đất vùi lấp, nâng đọng kênh, vỡ thành kênh, thủng đáy kênh rò rỉ nước - Thủy lợi Seo Hai: Hệ thống kênh bị sạt lở trôi, gãy kênh, đất vùi lấp, vỡ thành kênh, đã làm ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho diện tích khoảng 3,1ha lúa 2 vụ và 7,7ha lúa 01 vụ. - Thủy lợi Năm Lọ: Đầu mối bị hư hỏng, vùi lấp; hệ thống kênh bị sạt lở trôi, gãy kênh, đất vùi lấp, vỡ thành kênh, đã làm ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho diện tích khoảng 0,9ha lúa 2 vụ và 5,3ha lúa 01 vụ.	- Thủy lợi Huổi Ma Tai: Sửa chữa và thanh thải hệ thống đầu mối, sửa chữa, gia cố đoạn kênh bị hư hỏng, rò rỉ, xử lý những điểm sạt lở. - Thủy lợi Seo Hai: Sửa chữa, gia cố, khắc phục đoạn kênh bị hư hỏng, xử lý những điểm sạt lở. - Thủy lợi Năm Lọ: Sửa chữa, thanh thải đầu mối; sửa chữa, gia cố, khắc phục đoạn kênh bị hư hỏng, xử lý những điểm sạt lở.	850,000	640,000	
4	Sửa chữa thủy lợi Xi Nề, xã Mú Că; thủy lợi Lả Sĩ+Pủ Lủ, xã Tả Ba	- Thủy lợi Xi Nề: Đầu mối đã bị xuống cấp, đất đá vùi lấp thượng lưu; hệ thống kênh bị sạt lở trôi, gãy kênh, đất vùi lấp, nâng đọng kênh, vỡ thành kênh, thủng đáy kênh rò rỉ nước, đã làm giảm khả năng tưới tiêu cho diện tích khoảng 4ha lúa 2 vụ và 11ha, lúa 01 vụ - Thủy lợi Lả Sĩ: Đất đá vùi lấp thượng lưu. Bể áp lực bị trôi, ống bị tắc, vỡ ống với 01 vị trí. - Thủy lợi Pủ Lủ: Đầu mối bị xuống cấp, hư hỏng nặng, một số đoạn kênh bị sạt, trôi kênh, kênh bị nâng đọng	- Thủy lợi Xi Nề: Nạo vét thanh thải, sửa chữa hệ thống đầu mối; sửa chữa, gia cố đoạn kênh bị hư hỏng, rò rỉ, xử lý những điểm sạt lở. - Thủy lợi Lả Sĩ: Nạo vét thanh thải đầu mối; sửa chữa đoạn bể tạo áp bị sạt trôi; xử lý thông tắc ống và đoạn ống bị vỡ. - Thủy lợi Pủ Lủ: Nạo vét thanh thải đầu mối; sửa chữa, xử lý đoạn kênh sạt, nạo vét kênh	580,000	464,000	
5	Sửa chữa thủy lợi Huổi Pê + Huổi Lầu, xã Bum Nưa	- Thủy lợi Huổi Pê: Đầu mối bị hư hỏng, vùi lấp; hệ thống kênh bị sạt lở trôi đất vùi lấp, vỡ thành kênh, đã làm ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho diện tích khoảng 4ha lúa 2 vụ. - Thủy lợi Huổi Lầu: Đầu mối bị hư hỏng, vùi lấp; hệ thống kênh bị sạt lở trôi đất vùi lấp, vỡ thành kênh, đáy kênh bị rò rỉ nhiều, đã làm ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho diện tích khoảng 5,1ha lúa 1 vụ	- Thủy lợi Huổi Pê: Sửa chữa, thanh thải đầu mối; sửa chữa, gia cố, khắc phục đoạn kênh bị hư hỏng, xử lý những điểm sạt lở. - Thủy lợi Huổi Lầu: Sửa chữa, thanh thải đầu mối; sửa chữa, gia cố, khắc phục đoạn kênh bị hư hỏng, rò rỉ, xử lý những điểm sạt lở.	850,000	680,000	
6	Dự phòng hỗ trợ kinh phí mua vật tư sửa chữa nhỏ hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện Mường Tè			543,729	543,729	
III	Sự nghiệp kinh tế khác (Bổ sung có mục tiêu)			14.756,000	7.352,622	



STT	Nội dung	Quy mô dự kiến sửa chữa	TMDT dự kiến	Dự kiến kinh phí năm 2024	Chủ đầu tư/Đơn vị quản lý thực hiện	
III.1	Hỗ trợ kinh phí quản lý, bảo trì các tuyến đường tuần tra biên giới			1.116,000	1.116,000	
1	Duy tu, bảo, bảo trì tuyến đường tuần tra biên giới năm 2024	1,4 km (DM 15 trđ/km)		1.116,000	1.116,000	Phòng KT&HT huyện
III.2	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ đất trồng lúa			750,000	235,064	
1	Sửa chữa thuy lợi Nà Ý Ty, xã Bùn Nưa	Đầu mối bị hư hỏng, vùi lấp, hệ thống kênh bị sạt lở trôi đất vùi lấp, đáy kênh bị rò rỉ nhiều. Nhưng đoạn kênh đất thường bị thấm nước và sạt lở, đã làm ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho diện tích khoảng 7,5ha lúa 2 vụ	Sửa chữa, thanh thải đầu mối; sửa chữa, gia cố, khắc phục đoạn kênh bị hư hỏng, rò rỉ, kiên cố đoạn kênh đất, xử lý những điểm sạt lở	750,000	235,064	Phòng NN&PTNT huyện
III.3	Hỗ trợ kinh phí thực hiện sửa chữa các công trình giao thông, nước sinh hoạt và công trình dân dụng khác; Chính trang đô thị, sửa chữa trụ sở			11.820,000	5.111,558	
1	Chính trang đô thị năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tại các tuyến đường nhánh khu phố 3 (khu bản Bò); khu phố 10 (Ngõ 92 đường Chu Văn An) đã bị xuống cấp mặt đường bong tróc không đảm bảo. Tại vị trí vỉa hè phía trước cổng trụ sở UBND thị trấn và đường xuống bờ hồ chưa đầu tư cần bổ sung nâng cấp. - Đoạn đường từ ngã ba Nậm Sỉ Lương đến cổng huyện đội bị bong tróc phần mặt đường, đi lại khó khăn: <ul style="list-style-type: none"> - Trên địa bàn các khu phố hiện tại có một số tấm đan kích thước 1x0,8x0,8m bị hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn đi lại trên vỉa hè. - Hệ thống đèn chiếu sáng tại khu phố 3 (khu bản Bò). Một số vị trí chưa được bố trí đèn chiếu sáng. - Hiện tại khuôn viên sân khấu ngoài trời khu vực bờ hồ chưa có hệ thống lối đi phía sau sân khấu để đi lại biểu diễn và khu vực thay đồ phần nào ảnh hưởng đến việc biểu diễn mỗi khi có hội nghị. - Hiện nay hệ thống ống cấp nước tại một số khu phố đã bị xuống cấp do đầu tư lâu nhưng chưa được sửa chữa thay thế nên các đoạn ống này thường xuyên bị hỏng, gây rò rỉ thất thoát lãng phí nước sinh hoạt. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chính trang các tuyến phố: <ul style="list-style-type: none"> - Làm lại đường tuyến đường nhánh khu phố 3 (khu bản Bò); khu phố 10 (Ngõ 92 đường Chu Văn An); Đoạn đường từ ngã ba Nậm Sỉ Lương đến cổng huyện đội. Bổ sung rãnh thoát nước dọc đảm bảo thoát nước cho các tuyến đường. - Cải tạo vỉa hè phía trước cổng trụ sở UBND thị trấn. Ốp gạch block; bổ sung cây đèn trang trí tạo cảnh quan cho khuôn viên. - Bổ sung một số cột đèn chiếu sáng và phụ kiện đầy đủ. - Sửa chữa bổ sung các tấm đan tại vị trí đã bị gãy, hư hỏng đảm bảo an toàn cho việc đi lại trên vỉa hè các tuyến phố. 2. Chính trang khuôn viên hồ sinh thái: Bổ sung khu thay đồ, khu chế biến thức ăn, đồ bê tông lối sau sân khấu. Đầu tư hệ thống cây đèn chiếu sáng (10 cây) đoạn dẫn đường xuống bờ hồ giáp không gian văn hóa dân tộc Hà Nhì. 3. Sửa chữa hệ thống Nước sinh hoạt các khu phố: Thay thế một số đoạn ống nước đã bị hỏng bằng ống HDPE + các phụ kiện đồng bộ. 	3.500,000	1.400,000	Phòng KT&HT huyện
2	Sửa chữa trụ sở UBND xã + nhà văn hóa bản Gia Tế, xã Mù Cạ	<ul style="list-style-type: none"> - Trụ sở UBND xã: <ul style="list-style-type: none"> a. Nhà làm việc: Mái tôn bị hoen gỉ, thấm dột; lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường bị bong tróc khoảng 30% mái sảnh bị ngấm nước; cửa đi, cửa sổ bị hỏng; lớp sơn hoa sắt, lan can cầu thang, hành lang bị bong tróc, hoen gỉ, hệ thống điện bị chập chày không đảm bảo sử dụng. b. Tường rào: Trụ tường rào bị nứt, gây có nguy cơ đổ sập, không đảm bảo an toàn; lớp sơn hoa sắt, cánh cổng bị bong tróc, hoen gỉ, lớp sơn tường rào bị rêu mốc, bong rộp. - Nhà văn hóa bản Gia Tế: <ul style="list-style-type: none"> a. Nhà văn hóa: Mái tôn bị hoen gỉ, thấm dột, sẽ nỏ mái bị ngấm nước; lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường bị bong tróc khoảng 30%; lớp vữa láng bậc tam cấp bị bong tróc; cửa đi, cửa sổ bị mối mọt, hư hỏng; lớp sơn hoa sắt bị bong tróc, hoen gỉ; hệ thống điện bị chập chày không đảm bảo sử dụng. b. Nhà vệ sinh: Sê nô mái bị ngấm nước; lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường bị bong tróc khoảng 30%; cửa đi, ô thoáng bị mối mọt, hư hỏng; bể xi bi tắc, hệ thống cấp, thoát nước bị hỏng; hệ thống điện bị chập chày không sử dụng được. c. Các HMPT khác: Lớp sơn hoa sắt, cánh cổng bị bong tróc, hoen gỉ; lớp sơn tường rào bị rêu mốc, bong rộp; cánh cửa bị vỡ không đóng mở được. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trụ sở UBND xã: <ul style="list-style-type: none"> a. Nhà làm việc: Chống thấm mái, thay toàn bộ mái tôn; phá dỡ và trát lại những vị trí bị hư hỏng; cao bê lớp sơn cũ và sơn lại; tháo dỡ và thay mới cửa đi, cửa sổ; thay các thiết bị điện. b. Tường rào: Phá dỡ và xây lại đoạn tường rào có nguy cơ bị đổ sập (tân dựng lại hoa sắt); lớp sơn hoa sắt, cánh cổng bị bong tróc, hoen gỉ; sơn tường rào; phá dỡ đoạn hàng rào phía giáp với nhà văn hóa. - Nhà văn hóa bản Gia Tế: <ul style="list-style-type: none"> a. Nhà văn hóa: Tháo dỡ và thay mái tôn; phá dỡ và trát lại những vị trí bị hư hỏng; cao bê lớp sơn cũ và sơn lại; rải, láng lại bậc tam cấp; tháo dỡ và thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ; thay các thiết bị điện bị. b. Nhà vệ sinh: Láng lại sẽ nỏ mái; phá dỡ và trát lại những vị trí bị hư hỏng; cao bê lớp sơn cũ và sơn lại; tháo dỡ và thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ; thay các thiết bị điện, nước bị hư hỏng. c. Các HMPT khác: Cao bê lớp sơn cũ và sơn lại hàng rào, cổng, cánh cổng, hoa sắt hàng rào; sửa chữa cánh cổng. 	650,000	300,000	UBND xã Mù Cạ
3	Sửa chữa trụ sở UBND + các HMPT xã Can Hồ	Cửa đi, cửa sổ bị xê, không đóng mở được. Bàn lễ cửa đi bị bung chốt không đảm bảo an toàn khóa cửa bị hư hỏng. Chưa có phòng làm việc bộ phận một cửa.	Tháo dỡ và thay mới toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa sổ. Cải tạo phòng làm việc bộ phận một cửa.	400,000	241,558	UBND xã Can Hồ

Chánh



STT	Nội dung	Hiện trạng	Quy mô dự kiến sửa chữa	TMDT dự kiến	Dự kiến kinh phí năm 2024	Chủ đầu tư/Đơn vị quản lý thực hiện
4	Sửa chữa nhà văn hoá khu 1 + khu 3, thị trấn Mương Tê	<p>- Nhà văn hóa khu 1: Lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường trong, ngoài nhà, thành sẽ nở bong tróc khoảng 30%; mái tôn bị hoen gỉ, thấm dột; trần nhựa bị hỏng; cửa đi, cửa sổ bị mối mọt hư hỏng; lớp sơn hoa sắt, lan can đã hoen gỉ; ống thoát nước mái bị hỏng; hệ thống điện bị đứt, chập chày không đảm bảo an toàn; hệ thống thoát nước sân trước nhà bị tắc gây ngập úng.</p> <p>- Nhà văn hóa khu 3: Lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường trong, ngoài nhà, thành sẽ nở bong tróc khoảng 10%; mái tôn bị hoen gỉ, thấm dột; trần nhựa bị hỏng; sẽ nở mái bị thấm nước; cửa đi, cửa sổ bị cong vênh, mối mọt; lớp sơn hoa sắt, lan can đã hoen gỉ; bong tróc; hệ thống điện bị đứt, chập chày không đảm bảo an toàn.</p>	<p>- Nhà văn hóa khu 1: Tháo dỡ và thay toàn bộ mái tôn; phá dỡ và trát lại những vị trí tường, chân tường bị hư hỏng; cạo bỏ lớp sơn cũ và sơn lại toàn nhà, lan can, tháo dỡ và thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ, trần nhựa bị hỏng; thay các thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>- Nhà văn hóa khu 3: Tháo dỡ và thay toàn bộ mái tôn; phá dỡ và trát lại những vị trí tường, chân tường bị hư hỏng; cạo bỏ lớp sơn cũ và sơn lại toàn nhà, lan can, tháo dỡ và thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ, trần nhựa bị hỏng; thay các thiết bị điện bị hư hỏng.</p>	550,000	250,000	UBND Thị trấn
5	Sửa chữa nhà lớp học và các HMPT trường mầm non Mú Cà, xã Mú Cà, huyện Mương Tê	<p>- Điểm trường trung tâm: a. Nhà lớp học + nhà hiệu bộ: Lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường bị bong tróc khoảng 20%; sẽ nở bị thấm, dột; cửa đi, cửa sổ tầng 1 bị cong vênh, mối mọt; một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng. b. Nhà công vụ: Sẽ nở mái bị thấm, dột; lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường bị bong tróc khoảng 10%; hệ thống thoát nước bị hư hỏng; hệ thống điện bị chập chày không đảm bảo sử dụng. c. Nhà bếp: Lớp sơn tường nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường bị bong tróc khoảng 10%; mái tôn, hệ thống hiện, thoát nước bị hư hỏng. d. Các HMPT khác: Nền sân khấu ngoài trời thấp, không đảm bảo nhu cầu sử dụng.</p> <p>- Điểm trường bán Xí Nè: a. Nhà lớp học: Sẽ nở bị thấm, dột; cửa đi, cửa sổ bị cong vênh, mối mọt; một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng. b. Nhà vệ sinh: Không có khu tiêu tiện, hệ thống cấp nước bị hư hỏng, bể xi bị tắc.</p>	<p>- Điểm trường trung tâm: a. Nhà lớp học + nhà hiệu bộ: Cạo bỏ lớp sơn cũ và sơn lại; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; láng sẽ nở; tháo dỡ và thay mới cửa đi, cửa sổ tầng 1, thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước. b. Nhà công vụ: Láng sẽ nở mái; cạo bỏ lớp sơn cũ và sơn lại toàn nhà; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; thay thế hệ thống thoát nước bị hư hỏng, thay thế các thiết bị điện bị hư hỏng. c. Nhà bếp: Cạo bỏ lớp sơn cũ và sơn lại toàn nhà; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại, lát nền nhà; tháo dỡ và thay mới mái tôn, sửa chữa hệ thống hiện, thoát nước bị hư hỏng, lát nền nhà. d. Các HMPT khác: Nâng, lát nền sân khấu.</p> <p>- Điểm trường bán Xí Nè: a. Nhà lớp học: Láng sẽ nở bị thấm, dột; tháo dỡ và thay mới cửa đi, cửa sổ; thay thế thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng. b. Nhà vệ sinh: Bổ sung khu tiêu tiện, sửa chữa hệ thống cấp nước bị hư hỏng, thay mới hệ xi bị tắc.</p>	800,000	350,000	
6	Sửa chữa nhà lớp học, bán trú và các hạng mục phụ trợ trường PTDTBTTH&THCS xã Vàng San	<p>- Điểm trường trung tâm: a. Nhà bán trú 8 phòng: Lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát bị bong tróc khoảng 10%; lớp sơn cửa đi, cửa sổ, hoa sắt, lan can đã hoen gỉ, bong tróc; cửa sổ khuôn bị hoen gỉ, hư hỏng; ô kính cửa bị vỡ; sẽ nở mái bị thấm nước; ống thoát nước mái bị hỏng; một số thiết bị điện bị chập chày, hư hỏng. - Điểm trường bán Pắc Pa: a. Nhà lớp học 3 phòng: Lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát chân tường (cao 1.0m) bị bong tróc; lớp sơn hoa sắt, lan can đã hoen gỉ, bong tróc; mái tôn bị, thấm dột, sẽ nở bị thấm nước; cửa đi, cửa sổ bị mối mọt, hư hỏng; ống thoát nước mái bị hỏng; một số thiết bị điện bị chập chày, hư hỏng. b. Nhà vệ sinh: Lớp vôi vè đã hư hỏng rêu mốc; lớp vữa trát tường bị hỏng khoảng 30%; cửa đi là cửa gỗ tạm đã hư hỏng; nền bê tông đã xuống cấp; hệ thống điện chưa có; hệ thống cấp, thoát nước hư hỏng xuống cấp. - Điểm trường bán San Sui: a. Nhà lớp học 3 phòng: Lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường bong tróc, gạch lát nền bị bong tróc, nền nhà bị lún, gãy nứt; mái tôn bị hoen gỉ, thấm dột; sẽ nở, trần nhà bị thấm nước; cửa đi, cửa sổ bị mối mọt, hư hỏng; ống thoát nước mái bị hỏng; một số thiết bị điện bị chập chày, hư hỏng. b. Các HMPT khác: 01 cánh cửa nhà vệ sinh bị hỏng; khu tiêu tiện không có hệ thống thoát nước; khu vệ sinh + bể nước không có hệ thống thoát nước.</p>	<p>- Điểm trường trung tâm: a. Nhà bán trú 8 phòng: Sơn lại toàn nhà; trát lại những vị trí bị hư hỏng; sơn lại hệ thống cửa, thay kính; sửa chữa lan can bị hỏng, chống thấm sẽ nở mái; sửa chữa, thay thế hệ thống điện, thoát nước mái. - Điểm trường bán Pắc Pa: a. Nhà lớp học 3 phòng: Sơn lại toàn nhà; trát lại những vị trí bị hư hỏng; tháo dỡ và thay mới hệ thống cửa; chống thấm sẽ nở mái; sửa chữa, thay thế hệ thống điện, thoát nước mái. b. Nhà vệ sinh: Sơn lại toàn nhà; trát lại những vị trí bị hư hỏng; tháo dỡ, thay mới hệ thống cửa; đổ BT nền, lấp mới hệ thống điện, sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước. - Điểm trường bán San Sui: a. Nhà lớp học 3 phòng: Sơn lại toàn nhà; trát lại những vị trí bị hư hỏng; phá dỡ và lát lại nền nhà; thay mái tôn; tháo dỡ và thay mới hệ thống cửa; chống thấm sẽ nở mái; sửa chữa, thay thế hệ thống điện, thoát nước mái. b. Các HMPT khác: Thay mới cánh cửa; sửa chữa, bổ sung hệ thống cấp, thoát nước.</p>	1.200,000	450,000	Phòng GD&ĐT huyện
7	Sửa chữa nhà thư viện huyện Mương Tê	Mái tôn bị hoen gỉ, thấm dột; lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường bị bong tróc khoảng 20%; mái sảnh bị ngâm nước; cửa đi, cửa sổ bị mối mọt, hư hỏng; lớp sơn hoa sắt, lan can, lan can cầu thang cầu thang bị bong tróc, hoen gỉ; Hệ thống điện bị chập chày không đảm bảo sử dụng.	Láng chống thấm mái, sảnh; tháo dỡ và thay toàn bộ mái tôn; phá dỡ và trát lại những vị trí tường, chân tường bị hư hỏng; cạo bỏ lớp sơn cũ và sơn lại toàn nhà; tháo dỡ và thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ bị hỏng; thay các thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.	500,000	250,000	

E. B. Lang



STT	Nội dung	Quy mô dự kiến sửa chữa	TMDT dự kiến	Dự kiến kinh phí năm 2024	Chủ đầu tư/Đơn vị quản lý thực hiện	
8	Sửa chữa Phòng Văn hoá và Thông tin + trụ sở khối Kinh tế và các HMPT	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Văn hóa và Thông tin: <ul style="list-style-type: none"> a. Nhà làm việc: Lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường trong, ngoài nhà, thành sẽ nở bong tróc khoảng 10%; lớp sơn hoa sắt, lan can; lan can cầu thang đã hoen gỉ, bong tróc; hệ thống điện chập chày không đảm bảo an toàn b. Các HMP: Lớp sơn cột, tường rào bị rêu mốc, bong rộp; lớp sơn trên cánh cổng, hoa sắt bị hoen gỉ, bong tróc; bể nước bị nứt không chứa được nước, tec nước + giá đỡ bị hỏng, Gara xe nhỏ không đảm bảo nhu cầu sử dụng. - Trụ sở khối kinh tế <ul style="list-style-type: none"> a. Nhà làm việc: Mái tôn bị hư hỏng, dột; trần nhà bị lứt vỡ gây thấm dột. b. Các HMP: Cổng, hàng rào, gara xe phía trước nhà bị hoen gỉ, hư hỏng; Gara xe nhỏ không đảm bảo nhu cầu sử dụng 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Văn hóa và Thông tin: <ul style="list-style-type: none"> a. Nhà làm việc: Láng chống thấm sẽ nở, mái sánh; phá dỡ và trát lại những vị trí tường, chân tường bị hư hỏng; cao bộ lớp sơn cũ và sơn lại toàn nhà, thay các thiết bị điện bị hư hỏng. b. Các HMP: Cao bộ lớp sơn cũ và sơn lại toàn bộ hàng rào, cổng, cánh cổng, hoa sắt hàng rào; tháo dỡ và thay mới tec nước + chân tec. - Trụ sở khối kinh tế: <ul style="list-style-type: none"> a. Nhà làm việc: Láng lại toàn bộ mái tầng 3, tạo dốc và đục lỗ thoát nước ra ngoài mái. b. Các HMP: Phá dỡ cổng, hàng rào, ga ra xe (phía trong sân) để tạo cảnh quan và khuôn viên; cải tạo, mở rộng gara xe cho khối kinh tế + phòng Văn hóa và Thông tin. 	450,000	200,000	Ban QLCTDAPT KT-XH huyện
9	Sửa chữa nhà văn hoá khu 2 thị trấn Mường Tè	<ul style="list-style-type: none"> a. Nhà văn hóa: Lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường trong, ngoài nhà, thành sẽ nở bong tróc khoảng 30%; cửa đi, cửa sổ bị cong vênh, mối mọt, hư hỏng; một số thiết bị điện bị hư hỏng. b. Nhà vệ sinh: Lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; hệ thống cấp thoát nước bị hư hỏng. c. Các HMP: Lớp sơn cổng, tường rào bị rêu mốc, bong rộp; lớp sơn trên cánh cổng, hoa sắt bị hoen gỉ, bong tróc. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nhà văn hóa: Cao bộ lớp sơn cũ và sơn lại toàn nhà; phá dỡ và trát lại những vị trí tường, chân tường bị hư hỏng; tháo dỡ và thay mới toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa sổ, thay thế các thiết bị điện bị hư hỏng. b. Nhà vệ sinh: LCao bộ lớp sơn cũ và sơn lại toàn nhà, thay thế hệ thống cấp thoát nước bị hư hỏng. c. Các HMP: Cao bộ lớp sơn cũ và sơn lại cổng, tường rào, cánh cổng, hoa sắt 	500,000	230,000	
10	Tu sửa thủy lợi bản Pa Ú, xã Pa Ú, thủy lợi Khô Cho Á Te xã Thu Lãm	<ul style="list-style-type: none"> Thủy lợi: Bản Pa Ú 1. Đầu mối: Ván sử dụng bình thường. 2. Bể lắng cát kết hợp tràn xả thừa: Tường cánh đã bị hỏng, đáy bể bị nước làm xói chân cần được làm mới. 3. Bể ra ống: Hiện trạng có bùn cát bồi lắng. 4. Bể vào ống: Hiện trạng có bùn cát bồi lắng, đáy và thành bể bị dò nước, 3 tấm đan nắp bể + 1 tấm đan hồ van bằng BTCT đã bị hỏng. 5. Tuyến ống: <ul style="list-style-type: none"> - Tuyến ống thép D200 Hư hỏng, mốp méo với tổng chiều dài 20,7m. Có 3 vị trí ống bị thủng, hư hỏng. Đứt đoạn do sạt lở taluy dương với tổng chiều dài 45,5 m - Tuyến ống thép đen D180: Bị thủng 1 vị trí. - Tuyến ống nhựa D180: Hiện trạng còn sử dụng tốt. Thủy lợi: Khô Cho Á Te: Tuyến kênh (0,4x0,4)m bị bùn đất, cuối sới vùi lấp đáy với chiều dài L=1980m, chiều sâu vùi lấp trung bình H=0,2m. Tuyến kênh (0,4x0,4)m bị sạt lở taluy âm gây thành tại 02 vị trí với tổng chiều dài L=46,5m. Một số đoạn kênh bị lún thường xuyên bị tràn thành khi vận hành với chiều dài L=151m. 	<ul style="list-style-type: none"> Làm mới: Bể lắng cát kết hợp tràn xả thừa. Bể ra ống: Nạo vét bùn cát bồi lắng. Bể vào ống: Nạo vét bùn cát bồi lắng, láng chống thấm thành và đáy bể, thay thế toàn bộ tấm đan bị hỏng, lấp đặt ống xả cần và xả tràn. Tuyến ống thép D200: Thay thế sửa chữa những đoạn ống bị thủng mốp và đoạn ống bị đứt rơi sạt lở. Tuyến ống thép đen D180: Sửa vị trí ống thủng. - Tuyến ống nhựa D180: Bỏ sung 22m ống. - Bỏ sung: Tuyến ống thép D150 với chiều dài 262m để cung cấp nước cho bãi tưới số 1. Bỏ sung các cửa xả và hồ van xả cần, xả kí, chia nước các vị trí thích hợp để đảm bảo an toàn cho đường ống 	710,000	300,000	
11	Tu sửa thủy lợi Huổi Han, xã Bun Tở	<ul style="list-style-type: none"> Tuyến kênh: Tổng chiều dài khoảng L = 5.045,5m kích thước trong BxH = (0,4x0,4)m, trong đó. <ul style="list-style-type: none"> + Đoạn 1: Kênh bị sạt taluy âm, hỏng hoàn toàn, dài 36m. + Đoạn 2: Kênh bị sạt âm, bị lún, gãy, dài 55m. + Đoạn 3: Kênh bị lún, chiều dài 28m. + Đoạn 4: Đoạn kênh cuối tuyến chưa được kiên cố, dài 1,5m. Công trình trên tuyến <ul style="list-style-type: none"> - Trán xả thừa bị hỏng 02 tấm đan + lưới chắn rác. - Bề cửa vào, cửa ra ống + cầu treo ống: Không bị hư hỏng. - Toàn bộ tuyến kênh bị bùn, đất bồi lắng, với chiều dày trung bình 10cm. Diện tích tưới: 5 ha lúa 2 vụ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Đầu mối: Nạo vét Dập đầu mối. 2. Lắp đặt 02 khớp nối mềm tại vị trí ống thép bị hư hỏng. 3. Tuyến kênh. <ul style="list-style-type: none"> + Đoạn 1 dài L = 36m: Mở nền vào trong taluy dương chiều dài L = 4m; thiết kế cầu máng dài L = 32m kiên cố kênh bằng BTCT. + Đoạn 2: Làm lại kênh bằng BTCT, có tấm đan, dài L = 55mm. + Đoạn 3: Cơi cao thành kênh tại vị trí kênh bị lún. Trát lại thành vữa đáy kênh những đoạn bị rò rỉ nước. + Đoạn 4: Kiên cố đoạn kênh cuối tuyến bằng BTCT, dài 1,5m. 4. Công trình trên tuyến. <ul style="list-style-type: none"> - Làm mới 02 tấm đan + lưới chắn rác tại vị trí tràn xả thừa. - Nạo vét toàn bộ tuyến kênh; bỏ sung tấm đan tại 1 số vị trí cần thiết trên tuyến. 	860,000	360,000	
12	Sửa chữa đường giao thông Nậm Lãm - Tả Bạ		Xử lý đoạn sụt lún, mặt nền đường đoạn Km1+200; Chính tuyến hoàn thiện nền và mặt đường	1.000,000	420,000	

E. D. H. S.



STT	Nội dung	Hiện trạng	Quy mô dự kiến sửa chữa	TMDT dự kiến	Dự kiến kinh phí năm 2024	Chủ đầu tư/Đơn vị quản lý thực hiện
13	Sửa chữa trụ sở, nhà văn hóa và các HMPT trụ sở UBND xã Ka Lăng	a. Nhà làm việc: Lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường trong, ngoài nhà, thành sẽ nở bong tróc khoảng 30%; ốp sơn hoa sắt, lan can, lan can cầu thang đã hoen gỉ, bong tróc b. Nhà văn hóa: Lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường ngoài nhà, thành sẽ nở bong tróc khoảng 30%. c. Nhà công vụ: Lớp sơn tường, trần hành lang bị rêu mốc, bong rộp, trần nhựa bị hư hỏng. d. Các HMP: Sân, công, hàng rào, gara xe, nhà vệ sinh bị hoen gỉ, hư hỏng; Gara xe thấp không đảm bảo nhu cầu sử dụng.	a. Nhà làm việc: Phá dỡ và trát lại những vị trí tường, chân tường bị hư hỏng, cao bô lớp sơn cũ và sơn lại toàn nhà. b. Nhà văn hóa: Phá dỡ và trát lại những vị trí tường, chân tường bị hư hỏng, cao bô lớp sơn cũ và sơn lại phần ngoài nhà. c. Nhà công vụ: Cao bô lớp sơn cũ và sơn lại toàn nhà; tháo dỡ và thay mới trần nhựa bị hư hỏng. d. Các HMP: Đổ lại bê tông sân; sửa chữa, sơn lại công, hàng rào, nâng chiều cao gara xe; sửa chữa, sơn lại, thay thế hệ thống cấp, thoát nước nhà vệ sinh.	450,000	200,000	UBND xã Ka Lăng
14	Sửa chữa các hạng mục phụ trợ UBND xã Thủ Lũm	Cửa đi, cửa sổ bị cong vênh, hư hỏng; nền, sân nhà bị bong rộp, hư hỏng; sân bê tông bị hư hỏng.	Tháo dỡ và thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ, phá dỡ và thay mới một số phần gạch lát nền, sân, hành lang, sảnh; sửa chữa lại sân bê tông.	250,000	160,000	UBND xã Thủ Lũm
III.4	Sự nghiệp kinh tế khác			1.070,000	890,000	
1	Sửa chữa, quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng			650,000	500,000	UBND Thị trấn
2	Dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên nghĩa trang nhân dân thị trấn Mường Tè năm 2024			420,000	390,000	Phòng KT&HT huyện
B	Chi sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề			4.900,000	1.960,000	
I	Kinh phí thực hiện nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trường dự kiến đạt chuẩn quốc gia, duy trì trường chuẩn và đầu tư cơ sở vật chất các trường lớp, học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới			4.900,000	1.960,000	
1	Sửa chữa nhà lớp học, nhà hiệu bộ các hạng mục phụ trợ khác trường MN Pa Vệ Sủ	- Trường mầm non: a. Điểm trường trung tâm: Đoạn tường rào xây gạch từ công vào bị lún, nứt có nguy cơ đổ sập không đảm bảo an toàn. b. Điểm trường bản Thò Ma: + Nhà lớp học: Lớp sơn tường, trần nhà bị rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường bong tróc khoảng 30%; mái tôn bị hoen gỉ, thấm dột, sẽ nở, trần nhà bị thấm nước; cửa đi, cửa sổ bị mối mọt, hư hỏng; một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng. + Nhà vệ sinh: Lớp sơn tường đã bong rộp, rêu mốc; lớp vữa trát tường bị hỏng khoảng 30%, toàn bộ cửa đi bị hỏng; nền bê tông đã xuống cấp; hệ thống điện chưa có; hệ thống cấp thoát nước bị hỏng, xuống cấp. + Các HMP: Nhà bếp bằng gỗ tạm không đảm bảo, chưa có bể chứa nước; công, hàng rào bao quanh đang dùng lưới B40 tạm, không đảm bảo an toàn.	- Trường mầm non: a. Điểm trường trung tâm: Phá dỡ và xây lại hàng rào. b. Điểm trường bản Thò Ma: + Nhà lớp học: Cao bô lớp sơn cũ và sơn lại; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; lợp sẽ nở, tháo dỡ và thay mới cửa đi, cửa sổ; thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước. + Nhà vệ sinh: Cao bô lớp sơn cũ và sơn lại; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; tháo dỡ và thay mới cửa đi; đổ lại BT nền, ốp, lát lại toàn nhà; bổ sung hệ thống điện, sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước bị hư hỏng. + Các HMP: Sửa chữa, nâng cấp nhà bếp; bổ sung bể chứa nước; sửa chữa, nâng cấp công, hàng rào bao quanh.	700,000	400,000	

E. B. B.



STT	Nội dung	Hiện trạng	Quy mô dự kiến sửa chữa	TMDT dự kiến	Dự kiến kinh phí năm 2024	Chu đầu tư/Đơn vị quản lý thực hiện
2	Sửa chữa nhà lớp học, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ trường MN Vàng Sơn, trường MN Thu Lũm, huyện Mường Tè	<p>1. Trường mầm non Vàng Sơn</p> <p>a. Điểm trường trung tâm: Toàn bộ cửa đi, cửa sổ nhà lớp học + hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>b. Điểm trường bản Pác Pá: Nền gạch lát lang nhà lớp học bị bong tróc; hệ thống thoát nước không đảm bảo (mưa bị chảy ngược vào trong nhà lớp học).</p> <p>2. Trường mầm non Thu Lũm:</p> <p>a. Điểm trường bản Gò Khả:</p> <p>+ Nhà lớp học: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát chân tường bị bong tróc khoảng 20%; lớp sơn hoa sắt, lan can đã hoen gỉ, bong tróc; sẽ nở bị thấm nước; lớp sơn cửa đi, cửa sổ bị bị bong tróc, một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>+ Nhà vệ sinh: Lớp sơn tường đã bong rộp, rêu mốc; lớp vữa trát tường bị hỏng khoảng 20%; toàn bộ cửa đi bị hỏng; hệ thống điện chưa có; hệ thống cấp thoát nước bị hỏng, xuống cấp.</p> <p>b. Điểm trường bản Pa Thắng:</p> <p>+ Nhà lớp học: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát chân tường bị bong tróc khoảng 20%; lớp sơn hoa sắt, lan can đã hoen gỉ, bong tróc; sẽ nở bị thấm nước; trần nhựa bị hư hỏng; lớp sơn cửa đi, cửa sổ bị bị bong tróc; một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>+ Các HMP: Nhà bếp đã xuống cấp không đảm bảo; chưa có công, hàng rào.</p> <p>c. Điểm trường bản Lô Na: Nhà công vụ: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát chân tường bị bong tróc khoảng 10%; sẽ nở bị thấm nước; lớp sơn cửa đi, cửa sổ bị bị bong tróc, một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>d. Điểm trường bản Coong Khả:</p> <p>+ Nhà lớp học: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát chân tường bị bong tróc khoảng 20%; lớp sơn hoa sắt, lan can đã hoen gỉ, bong tróc; sẽ nở bị thấm nước; lớp sơn cửa đi, cửa sổ bị bị bong tróc, một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>+ Nhà vệ sinh: Lớp sơn tường đã bong rộp, rêu mốc; lớp vữa trát tường bị hỏng khoảng 20%; toàn bộ cửa đi bị hỏng; hệ thống điện chưa có; hệ thống cấp thoát nước bị hỏng, xuống cấp.</p>	<p>1. Trường mầm non Vàng Sơn</p> <p>a. Điểm trường trung tâm: Tháo dỡ và thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ</p> <p>b. Điểm trường bản Pác Pá: Phá dỡ và thay mới toàn bộ gạch lát nền hành lang, sửa chữa thay thế toàn bộ hệ thống thoát nước.</p> <p>2. Trường mầm non Thu Lũm:</p> <p>a. Điểm trường bản Gò Khả:</p> <p>+ Nhà lớp học: Cao bê lớp sơn cũ và sơn lại; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; láng sẽ nở; cao bê và sơn lại toàn bộ cửa; thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước.</p> <p>+ Nhà vệ sinh: Cao bê lớp sơn cũ và sơn lại; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; tháo dỡ và thay mới cửa đi; bổ sung hệ thống hiện, sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>b. Điểm trường bản Pa Thắng:</p> <p>+ Nhà lớp học: Cao bê lớp sơn cũ và sơn lại; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; láng sẽ nở; cao bê và sơn lại toàn bộ cửa; tháo dỡ và thay mới trần nhựa thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước.</p> <p>+ Các HMP: Sửa chữa, nâng cấp nhà bếp không đảm bảo; bổ sung công, hàng rào.</p> <p>c. Điểm trường bản Lô Na: Cao bê lớp sơn cũ và sơn lại; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; láng sẽ nở; cao bê và sơn lại toàn bộ cửa; thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước.</p> <p>d. Điểm trường bản Coong Khả:</p> <p>+ Nhà lớp học: Cao bê lớp sơn cũ và sơn lại; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; láng sẽ nở; cao bê và sơn lại toàn bộ cửa; thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước.</p> <p>+ Nhà vệ sinh: Cao bê lớp sơn cũ và sơn lại; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; tháo dỡ và thay mới cửa đi; bổ sung hệ thống hiện, sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước bị hư hỏng.</p>	1.100.000	440.000	
3	Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú các hạng mục phụ trợ khác trường PTDTBT TH& THCS Tá Bạ.	<p>1. Điểm trường trung tâm:</p> <p>a. Nhà hiệu bộ: Hệ thống thoát nước mái bị hư hỏng; phòng hội đồng không đảm bảo điện tích; khóa cửa bị hư hỏng.</p> <p>b. Nhà lớp học: Hệ thống thoát nước mái bị hư hỏng; khóa cửa bị hư hỏng.</p> <p>c. Nhà bán trú: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát chân tường bị bong tróc khoảng 20%; lớp sơn hoa sắt đã hoen gỉ, bong tróc; sẽ nở bị thấm nước; toàn bộ cửa đi, cửa sổ bị mỗi một, hư hỏng, một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>d. Nhà vệ sinh: Lớp sơn tường đã bong rộp, rêu mốc; lớp vữa trát tường bị hỏng khoảng 10%; toàn bộ cửa đi bị hỏng; sẽ nở, mái bị thấm, dột; hệ thống cấp thoát nước bị hỏng, xuống cấp.</p> <p>2. Điểm trường bản Lô Mé:</p> <p>+ Nhà lớp học: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát chân tường bị bong tróc khoảng 30%; lớp sơn hoa sắt, lan can đã hoen gỉ, bong tróc; sẽ nở bị thấm nước; trần nhựa bị hư hỏng; toàn bộ cửa đi, cửa sổ bị mỗi một, hư hỏng, một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p>	<p>1. Điểm trường trung tâm:</p> <p>a. Nhà hiệu bộ: Sửa chữa, thay thế hệ thống thoát nước mái; mở rộng phòng hội đồng; thay khóa cửa bị hư hỏng.</p> <p>b. Nhà lớp học: Sửa chữa, thay thế hệ thống thoát nước mái; thay khóa cửa bị hư hỏng.</p> <p>c. Nhà bán trú: Cao bê lớp sơn cũ và sơn lại; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; láng sẽ nở; cao bê và sơn lại toàn bộ cửa; thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước.</p> <p>d. Nhà vệ sinh: Cao bê lớp sơn cũ và sơn lại; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; tháo dỡ và thay mới cửa đi; bổ sung hệ thống hiện, sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>2. Điểm trường bản Lô Mé:</p> <p>+ Nhà lớp học: Sửa chữa, thay thế hệ thống thoát nước mái; thay khóa cửa bị hư hỏng.</p> <p>c. Nhà bán trú: Cao bê lớp sơn cũ và sơn lại; phá dỡ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; láng sẽ nở; cao bê và sơn lại toàn bộ cửa; tháo dỡ và thay mới trần nhựa; thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước.</p>	800.000	320.000	Phòng GD&ĐT huyện

E. B. Thanh



STT	Nội dung		Quy mô dự kiến sửa chữa	TMDT dự kiến	Dự kiến kinh phí năm 2024	Chú đầu tư/Đơn vị quản lý thực hiện
4	Sửa chữa nhà lớp học, nhà công vụ các hạng mục phụ trợ khác trường PTDTBT TH& THCS Tả Tông, huyện Mường Tè	<p>1. Điểm trường trung tâm:</p> <p>a. Nhà lớp học 8 phòng: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp, lớp vữa trát chân tường bị bong tróc cao khoảng 1m, lớp sơn hoa sắt đã hoen gỉ, bong tróc; sẽ nở bị thấm nước, mái tôn bị hoen gỉ, thấm dột, toàn bộ cửa đi, cửa sổ bị mối mọt, hư hỏng; một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>b. Nhà công vụ: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp, lớp vữa trát chân tường bị bong tróc khoảng 10%; lớp sơn hoa sắt đã hoen gỉ, bong tróc; sẽ nở bị thấm nước; lớp sơn cửa đi, cửa sổ bị bị bong tróc; một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>2. Điểm trường bản Ngà Chồ:</p> <p>a. Nhà lớp học: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát chân tường bị bong tróc khoảng 10%; lớp sơn hoa sắt đã hoen gỉ, bong tróc; sẽ nở bị thấm nước; trần nhựa bị hư hỏng, toàn bộ cửa đi, cửa sổ bị mối mọt, hư hỏng; một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>b. Nhà vệ sinh: Lớp sơn tường đã bong rộp, rêu mốc; lớp vữa trát tường bị hỏng khoảng 20%; toàn bộ cửa đi bị hỏng; bệ xi bị tắc; hệ thống cấp thoát nước bị hỏng, xuống cấp.</p> <p>c. Các HMP: Lớp sơn trên tường rào bị bong tróc, rêu mốc; cánh cổng bị hỏng; rãnh thoát nước bị vùi lấp.</p> <p>3. Điểm trường bản Giảng Ly Cha:</p> <p>a. Nhà lớp học: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát chân tường bị bong tróc khoảng 20%; lớp sơn hoa sắt đã hoen gỉ, bong tróc; nền nhà bị lún; sẽ nở bị thấm nước; mái tôn bị hoen gỉ, thấm dột, lớp sơn cửa đi, cửa sổ bị bị bong tróc; một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>b. Các HMP: Tấm đan RTN bị hỏng 15 tấm; sân bê tông bị lún nứt nhiều chỗ, hàng rào B40 bị hỏng 20m</p>	<p>1. Điểm trường trung tâm:</p> <p>a. Nhà lớp học 8 phòng: Cao bỏ lớp sơn cũ và sơn lại; phà dờ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; láng sẽ nở, tháo dỡ và thay mới toàn bộ mái tôn; tháo dỡ và thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ; thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước.</p> <p>b. Nhà công vụ: Cao bỏ lớp sơn cũ và sơn lại, phà dờ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; láng sẽ nở; cao bỏ và sơn lại toàn bộ cửa; thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước.</p> <p>2. Điểm trường bản Ngà Chồ:</p> <p>a. Nhà lớp học: Cao bỏ lớp sơn cũ và sơn lại; phà dờ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; láng sẽ nở; tháo dỡ và thay mới toàn bộ mái tôn; tháo dỡ và thay mới trần nhựa; thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước.</p> <p>b. Nhà vệ sinh: Cao bỏ lớp sơn cũ và sơn lại, phà dờ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; tháo dỡ và thay mới cửa đi; thay mới bệ xi; sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>c. Các HMP: Cao bỏ và sơn lại tường rào, trụ cổng, cánh cổng, hoa sắt; sửa lại cánh cổng, khơi thông rãnh thoát nước bị vùi lấp.</p> <p>3. Điểm trường bản Giảng Ly Cha:</p> <p>a. Nhà lớp học: Cao bỏ lớp sơn cũ và sơn lại; phà dờ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; đổ lại BT nền nhà và lát lại; láng sẽ nở; tháo dỡ và thay mới toàn bộ mái tôn; cao bỏ và sơn lại toàn bộ cửa; thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước.</p> <p>b. Các HMP: Lấp lại tấm đan; đổ lại sân bê tông; sửa chữa lại hàng rào B40 bị hỏng.</p>	1.200,000	480,000	
5	Sửa chữa nhà lớp học, nhà liêu bộ các hạng mục phụ trợ khác trường PTDTBT TH& THCS Nậm Khao, THCS thị trấn	<p>1. Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao.</p> <p>a. Điểm trường bản Nậm Phìn:</p> <p>+ Nhà lớp học: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp, lớp vữa trát chân tường bị bong tróc khoảng 20%; lớp sơn hoa sắt đã hoen gỉ, bong tróc; sẽ nở bị thấm nước; mái tôn bị hoen gỉ, thấm dột; trần nhựa bị hư hỏng; lớp sơn cửa đi, cửa sổ bị bị bong tróc; một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>+ Nhà công vụ: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát chân tường bị bong tróc khoảng 10%; lớp sơn hoa sắt đã hoen gỉ, bong tróc; sẽ nở bị thấm nước; mái tôn bị hoen gỉ, thấm dột; trần nhựa bị hư hỏng; lớp sơn cửa đi, cửa sổ bị bị bong tróc; một số thiết bị điện, hệ thống thoát nước bị hư hỏng.</p> <p>+ Nhà bếp: Lớp sơn rêu mốc, bong rộp; lớp vữa trát tường bị bong tróc khoảng 30%; toàn bộ cửa đi, cửa sổ bị mối mọt, hư hỏng; một số thiết bị điện bị hư hỏng.</p> <p>2. Trường THCS thị trấn: Nhà vệ sinh bị hỏng hạn chế việc sử dụng, ống trường; Nấm sát đường, độ dốc cao gây mất an toàn cho học sinh.</p>	<p>1. Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao.</p> <p>a. Điểm trường bản Nậm Phìn:</p> <p>+ Nhà lớp học: Cao bỏ lớp sơn cũ và sơn lại; phà dờ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; láng sẽ nở, tháo dỡ và thay mới toàn bộ mái tôn; cao bỏ và sơn lại toàn bộ cửa; thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước.</p> <p>+ Nhà công vụ: Cao bỏ lớp sơn cũ và sơn lại; phà dờ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; láng sẽ nở; tháo dỡ và thay mới toàn bộ mái tôn; cao bỏ và sơn lại toàn bộ cửa; thay mới thiết bị điện, hệ thống thoát nước.</p> <p>+ Nhà bếp: Cao bỏ lớp sơn cũ và sơn lại; phà dờ lớp vữa trát tường bị bong tróc và trát lại; tháo dỡ và thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ; thay mới thiết bị điện.</p> <p>2. Trường THCS thị trấn: Sửa chữa nhà vệ sinh, bờ kè, cổng trường</p>	1.100,000	320,000	